






2026年3月实验室专项（电气、消防）安全检查

单位（地点）	负责人	隐患描述
土木与水利工程学院 (土木楼 513)	李权	 <p style="text-align: center;">承装氢气瓶的气瓶柜距离配电箱过近</p>
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 112)	朱承驻	 <p style="text-align: center;">配电箱保护盖缺失</p>
土木与水利工程学院 (建筑结构实验室结构大厅 106)	武学周	 <p style="text-align: center;">插线板置地</p>
土木与水利工程学院 (建筑结构实验室结构大厅 106)	武学周	 <p style="text-align: center;">消防设施被物品阻挡</p>

<p>工业与装备技术研究院（历史） （斛兵楼 403）</p>	<p>胡颖</p>	 <p>插线板置地</p>
<p>工业与装备技术研究院（历史） （斛兵楼 403）</p>	<p>胡颖</p>	 <p>灭火器材摆放位置不合理</p>
<p>工业与装备技术研究院（历史） （斛兵楼 202）</p>	<p>陈星</p>	 <p>用矿泉水瓶承装试剂</p>
<p>机械工程学院 （机械楼 115 西）</p>	<p>徐东镇</p>	 <p>接线板置地且串联；气体钢瓶未固定；气体管道连接不紧密</p>

<p>材料科学与工程学院 (西教学楼 407)</p>	<p>钟志宏</p>	 <p>吹风机插头未及时拔出</p>
<p>材料科学与工程学院 (西教学楼 406)</p>	<p>崔接武</p>	 <p>化学品摆放不规范</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 306)</p>	<p>秦海利</p>	 <p>配电箱没有盖板</p>
<p>材料科学与工程学院 (西教学楼 404)</p>	<p>崔接武</p>	 <p>接线板置地</p>
<p>汽车与交通工程学院 (三立苑 215)</p>	<p>夏光</p>	 <p>消防器材摆放不规范</p>

<p>化学与化工学院 (升华楼 709 西)</p>	<p>李明明</p>	 <p>水龙头滴漏，管控类化学品未按规定管理</p>
<p>电气与自动化工程学院 电机楼 123 东侧)</p>	<p>孙越</p>	 <p>插线板置地</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 709 东)</p>	<p>冯乙巳</p>	 <p>管控类化学品未按规定管理</p>
<p>汽车与交通工程学院 (汽车环保技术研究所 101)</p>	<p>张贤文</p>	 <p>气瓶管道连接不紧密</p>

<p>机械工程学院 (机械楼 113)</p>	<p>黄晓勇</p>	 <p>接线板置地；无实验室安全信息牌</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 310)</p>	<p>宋永红</p>	 <p>配电箱前堆放纸箱</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 319 西)</p>	<p>李冰</p>	 <p>配电箱被遮挡，配电箱没有盖板</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 314)</p>	<p>谢建晖</p>	 <p>配电箱没有盖板，钢气瓶放置在配电箱前，管 控类化学品没有按规定保管</p>

化学与化工学院
(升华楼 323)

翟林峰



配电箱没有盖板