


2026年5月实验室（气路）专项安全检查

地点	负责人	隐患描述
电气与自动化工程学院 （高压楼 505 室）	向念文	 <p style="text-align: center;">氮气管道漏气</p>
电气与自动化工程学院 （高压楼 503 室）	向念文	 <p style="text-align: center;">氮气管道漏气</p>
化学与化工学院 （昇华楼 623 室）	吴雪平	 <p style="text-align: center;">氮气管道漏气</p>

化学与化工学院
(昇华楼 610 室)

王琪



氮气管道漏气

材料科学与工程学院
(材料楼 N2(3) 室)

张勇



氩气、氢气、二氧化碳漏气

<p>材料科学与工程学院 (材料楼 N206 室)</p>	<p>洪涛 王永红</p>	 <p>空气管道漏气</p>
<p>资源与环境工程学院 (纬地楼 318-1 室)</p>	<p>汪方跃</p>	 <p>氦气管道漏气</p>
<p>食品与生物工程学院 (食生楼 809 室)</p>	<p>操丽丽</p>	 <p>氮气, 空气漏气</p>

<p>屯溪路校区 仪器科学与光电工程学院 逸夫楼 1313 室</p>	<p>胡俊涛</p>	 <p>探头未启用</p>
<p>屯溪路校区 材料科学与工程学院 材料楼 501 室</p>	<p>张勇、 孙建</p>	 <p>钢瓶靠近热源</p>
<p>翡翠湖 食品与生物工程学院 一号实验楼 204 室</p>	<p>沈益忠</p>	 <p>软管连接使用大管套小管</p>
<p>屯溪路校区 化学与化工学院 昇华楼 717 室</p>	<p>晋冠平</p>	 <p>共性问题，软管连接处未加卡箍</p>