

2025 年 10 月实验室安全检查

地点	负责人	隐患描述
化学与化工学院 (升华楼 705 西)	李明明	 废液桶无防渗漏托盘，电器旁边有易燃物
资源与环境工程学院 (纬地楼北附楼附 101 内)	徐利强	 液氮旁边有办公区
仪器科学与光电工程学院 (逸夫科教楼 1307)	胡雪峰	  安全窗被阻挡（共性问题）且钢气瓶放置在配电箱下面


仪器科学与光电工程学院 (科技楼 115-117)	张腾达	 实验室门被阻挡
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 111)	周跃飞	 实验室杂乱且试剂瓶摆放在柜顶
土木与水利工程学院 (土木楼 105)	王文静	 钢气瓶没有状态标识
土木与水利工程学院 (土木楼 106)	王文静	 急救药箱里药品没有及时补充
土木与水利工程学院 (土木楼 108)	王文静	 气罐放在配电箱旁边，配电箱被遮挡

汽车与交通工程学院 (汽车环保技术研究所 103)	蓝松	 钢气瓶未固定
汽车与交通工程学院 (汽车环保技术研究所 101)	张贤文	 实验室安全信息牌上实验室等级信息不匹配
汽车与交通工程学院 (汽车环保技术研究所 104)	龚震	 气体钢瓶未有效固定
机械工程学院 (机械楼 217、222)	胡孔元	 实验室安全信息牌未更新


机械工程学院 (机械楼 115 西)	徐东镇	 实验室安全信息牌未更换
机械工程学院 (机械楼 107)	毕传兴	 垃圾未及时清理，环境卫生差
电气与自动化工程学院 (高压楼 715)	还献华	 未对角布置摄像头
电气与自动化工程学院 (高压楼 601)	李科杰	 未安装实验室安全信息牌
材料科学与工程学院 (材料楼 S3(1))	王岩	 钢气瓶未有效固定

材料科学与工程学院 (材料楼 N215)	蒋阳	 实验室安全信息牌上信息不完整
材料科学与工程学院 (材料楼 N215)	蒋阳	 钢气瓶未有效固定
材料科学与工程学院 (材料楼 N208)	徐晨曦	 实验室安全信息牌上信息不完整
材料科学与工程学院 (材料楼 N206)	洪涛	 实验室安全信息牌上信息不完整
材料科学与工程学院 (材料楼 N8(1))	苏海林	 实验室安全信息牌上信息不完整

材料科学与工程学院 (材料楼 N7(1))	徐光青	 实验室安全信息牌上等级信息不匹配
材料科学与工程学院 (材料楼 912)	陈超	 实验室安全信息牌上信息不完整
材料科学与工程学院 (材料楼 912)	陈超	 插排直接置于地面
材料科学与工程学院 (材料楼 909)	刘节华	 实验室安全信息牌上信息不完整
材料科学与工程学院 (材料楼 905)	项宏发	 钢气瓶未有效固定

材料科学与工程学院 (材料楼 904)	冯绪勇	 实验室安全信息牌上信息不完整
材料科学与工程学院 (材料楼 811)	张发宝	 高温设备距离电表箱过近
材料科学与工程学院 (材料楼 810)	张发宝	 废弃物暂存区无标识，废液无防渗漏托盘
材料科学与工程学院 (材料楼 808)	陈翌庆	 实验室安全信息牌上信息不完整
材料科学与工程学院 (材料楼 808)	陈翌庆	 废弃物暂存区无标识，废液无防渗漏托盘

材料科学与工程学院 (材料楼 710)	徐光青	 钢气瓶未有效固定
材料科学与工程学院 (材料楼 701)	张真	 液体无标签
汽车与交通工程学院 (热动楼 205)	邱亮	 安全通道门口堵塞
汽车与交通工程学院 (热动楼 205)	邱亮	 指示标识张贴不规范
汽车与交通工程学院 (热动楼 205)	邱亮	 钢气瓶未有效固定

汽车与交通工程学院 (热动楼 108)	汪陈芳	 实验室安全信息牌上信息不完整
汽车与交通工程学院 (热动楼 103)	王丽	 信息牌上信息不完整
汽车与交通工程学院 (热动楼 101)	卫将军	 实验室信息牌不完整
汽车与交通工程学院 (三立苑 215)	夏光	 电箱下堆放易燃物；安全通道门堵塞