



## 2025年11月安全隐患整改

地点	负责人	隐患描述	是否整改	整改结果
化学与化工学院 (升华楼 704 西)	程岚军	 <p>废液桶未放在防渗漏托盘上</p>	已整改	 <p>已划分专门区域存放废弃物，将废液桶存放于防渗漏托盘上</p>
机械工程学院 (格物楼 104)	闫东旭	 <p>24 小时运行设备，分级分类不准确</p>	已整改	 <p>已按要求分级分类</p>
汽车与交通工程学院 (格物楼 108(北))	姜武华	 <p>实验室杂乱，插线板置于地面</p>	已整改	 <p>已清理实验室，放置好插线板</p>

材料科学与工程学院 (材料楼 N213)	蒋阳	 <p>气瓶紧贴着配电箱</p>	整改中	 <p>关于粉末冶金实验室材料楼 N213 安全隐患整改计划 情况说明 在 2025 年 11 月校级检查中,发现粉末冶金实验室材料楼 N213 存在气瓶紧贴着配电箱的安全隐患,针对该安全隐患,实验室安全负责人已制定整改计划,预计一个月内完成整改,特此说明!</p>
材料科学与工程学院 (材料楼 N211)	付健	 <p>实验室使用加热设备数量≥6 台, 实验室分级划分不符</p>	已整改	 <p>已报废实验室加热设备三台</p>
材料科学与工程学院 (材料楼 N204)	陈鹏起	 <p>实验气体贴近配电箱</p>	已整改	 <p>已调整实验气体气路</p>

电气与自动化工程学院 (高压楼 703)	杨克荣	<p>固液混放, 液体没有标识, 液体桶没有盖子</p>	已整改	<p>固液分开放置, 液体加上标识, 液体桶盖上盖子</p>
工业与装备技术研究院 (斛兵楼 204)	陈星	<p>未设置废液暂存区, 实验室内无消防器材</p>	已整改	<p>废液暂存区标识已张贴 消防器材已配备</p>
工业与装备技术研究院 (斛兵楼 403)	胡颖	<p>实验室台面杂乱</p>	已整改	<p>整理台面, 清除垃圾</p>

工业与装备技术研究院 (斛兵楼 408)	李亭		已整改	
电气与自动化工程学院 (高压楼 701)	杨克荣		已整改	
土木与水利工程学院 (土木楼 105)	王文静		已整改	

土木与水利工程学院 (建筑结构实验室结构大厅 103)	武学周	 <p>实验室安全信息牌上等级信息不匹配</p>	已整改	 <p>实验室安全信息牌上等级信息已相符</p>
食品与生物工程学院 (食品学科楼 903-1)	李沛军	 <p>实验室逃生通道门口被仪器设备占用 堵塞</p>	已整改	 <p>已搬离遮挡物</p>
食品与生物工程学院 (食品学科楼 903-1)	李沛军	 <p>高压灭菌锅未张贴操作规程</p>	已整改	 <p>高压设备周边醒目位置张贴安全操作规程</p>

食品与生物工程学院 (食品学科楼 1007)	陶晗	 配电箱门被实验器材遮挡	已整改	 已搬移遮挡物	
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1105)	肖桂然	 实验台面摆放杂乱	已整改	 移除台面无关物品	
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1107)	周贤轩	 实验室观察窗被遮挡	已整改	 移除观察窗遮挡物	

食品与生物工程学院 (食品学科楼 1103)	杨柳	 实验室信息牌填写不完整	已整改	 实验室信息牌信息补充完整
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1203)	许华建	 废弃物暂存区无标识	已整改	 暂存区张贴警示标识
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1203)	许华建	 气瓶未有效固定	已整改	 有效固定气体钢瓶

食品与生物工程学院 (食品学科楼 1205)	李宜明	 <p>试剂瓶叠放</p>	已整改	 <p>已有序分类存放</p>
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1209)	陶伟	 <p>加热设备（烘箱）离配电箱太近，烘箱上的注意事项破损</p>	已整改	 <p>搬移加热设备，重新张贴注意事项</p>
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1209)	陶伟	 <p>废液桶无废液标签</p>	已整改	 <p>粘贴危险废物信息标签</p>

食品与生物工程学院 (食品学科楼 1209)	陶伟	 配备试剂无品名标签	已整改	 已张贴试剂品名标签
电气与自动化工程学院 (科教楼 A401)	邓凡李	 实验室门外仍保留旧版实验室安全信息牌 (4 楼共性问题)	已整改	 移除实验室门外旧版实验室安全信息牌 (4 楼共性问题)