




2026 年 4 月实验室隐患整改


单位（地点）	负责人	隐患描述	是否整改	整改结果
分析测试中心 (升华楼 113)	刘兰花	 合肥工业大学 2026.04.15 09:42 施工区域 分析测试中心升华楼113室 施工内容 压力表损坏 压力表损坏	已整改	  已更换压力表
分析测试中心 (升华楼 225)	肖容松	 合肥工业大学 2026.04.15 08:59 施工区域 分析测试中心升华楼225室 施工内容 压力表损坏 压力表损坏	已整改	 已更换压力表
材料科学与工程学院 (材料楼 808)	陈翌庆	 合肥工业大学 2026.04.14 08:54 施工区域 材料楼808室 施工内容 压力表损坏 施工地点 合肥市·合肥工业大学(电源楼校区) 压力表损坏	已整改	 已清除气瓶

化学与化工学院 (升华楼 713)	罗梅	 合肥工业大学 2026.04.13 10:27 施工区域 升华楼713室 施工内容 压力表维修 地点 合肥市-合肥工业大学(屯溪路校区) 压力表损坏	已整改	 已更换压力表
材料科学与工程学院 (材料楼 S2(4))	刘爱军	 合肥工业大学 2026.04.14 10:33 施工区域 材料楼S2(4)室 施工内容 气瓶使用软管穿板未做保护 施工地点 合肥市-合肥工业大学(屯溪路校区) 共性问题，气柜穿板软管未做保护	已整改	 气柜穿板软管已做保护
食品与生物工程学院 (食品学科楼 702)	吴文达	 合工大 2026.04.15 14:57 施工区域 食堂楼 施工内容 702大管套小管 地点 合肥市-合肥工业大学(屯溪路校区) 软管连接使用大管套小管	已整改	 软管直接连接
材料科学与工程学院 (材料楼 515)	罗派峰	 合肥工业大学 2026.04.14 10:04 施工区域 材料楼515室 施工内容 钢瓶未固定 地点 合肥市-合肥工业大学(屯溪路校区) 钢瓶未固定	已整改	 已有效固定钢瓶
材料科学与工程学院 (材料楼 S202)	黄志梅	 合肥工业大学 2026.04.14 10:20 施工区域 材料楼S202室 施工内容 钢瓶未固定 地点 合肥市-合肥工业大学(屯溪路校区) 钢瓶未固定	已整改	 已有效固定钢瓶

材料科学与工程学院 (材料楼 S104)	张发宝	 钢瓶未固定	已整改	 已清理钢瓶
材料科学与工程学院 (材料楼 N108)	刘玉	 共性问题，钢瓶无效固定	已整改	 已清理钢瓶
材料科学与工程学院 (材料楼 N108)	刘玉	 钢瓶未固定	已整改	 已清理钢瓶
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1012)	蔡皖豪	 钢瓶未固定	已整改	 已有效固定钢瓶
材料科学与工程学院 (材料楼 905)	项宏发	 钢瓶未固定	已整改	 已有效固定钢瓶

材料科学与工程学院 (材料楼 N105)	朱继平	钢瓶未固定	已整改	已有效固定钢瓶
材料科学与工程学院 (材料楼 N2(4))	张勇	钢瓶未固定	已整改	已有效固定钢瓶
食品与生物工程学院 (三号实验楼 103)	王军辉	钢瓶未固定	已整改	已有效固定钢瓶
机械工程学院 (格物楼 703)	毕海林	钢瓶未固定	已整改	已有效固定钢瓶
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1205)	李宜明	钢瓶靠近热源	已整改	合理布置钢瓶位置

化学与化工学院 (升华楼 423)	张大伟		已整改	
材料科学与工程学院 (材料楼 N214)	蒋阳		已整改	
材料科学与工程学院 (材料楼 N213)	蒋阳		整改中	
材料科学与工程学院 (材料楼 N213)	蒋阳		已整改	
材料科学与工程学院 (材料楼 511)	张勇		已整改	

化学与化工学院 (升华楼 509)	姚路路	 氢气探头未启用	已整改	 有效启用氢气探头
材料科学与工程学院 (材料楼 513)	陈雷	 氢气探头故障	整改中	关于实验室材料楼 513 安全隐患整改计划情况说明 在 2026 年 4 月份检修中,发现实验室材料楼 513 存在氢气探头故障的安全隐患,针对该安全隐患,实验室负责人陈雷已制定整改计划,已联系厂家维修中,但需要一定的周期,特此说明!
材料科学与工程学院 (材料楼 S105)	徐跃	 氢气探头位置安装错误	整改中	关于实验室材料楼 S105 安全隐患整改计划情况说明 在 2026 年 4 月份检修中,发现实验室材料楼 S105 存在氢气探测器安装位置不正确的安全隐患,针对该安全隐患,实验室负责人徐跃已制定整改计划,已联系厂家整改中,但需要一定的周期,特此说明!
化学与化工学院 (升华楼 533 东)	史成武	 氢气探头位置安装错误	已整改	  合理布置氢气探头位置

化学与化工学院 (升华楼 610)	王琪	 氢气探头位置安装错误	已整改	 合理布置氢气探头位置
化学与化工学院 (升华楼 702)	程岚军	 氢气探头位置安装错误	已整改	 合理布置氢气探头位置
材料科学与工程学院 (材料楼 202)	夏永红	 未安装氢气探头	已整改	 已清理氢气瓶
材料科学与工程学院 (材料楼 S3(1))	王岩	 未安装甲烷和一氧化碳探头	已整改	 已清理甲烷和一氧化碳

化学与化工学院 (综合楼 521)	刘超		已整改	
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1213)	谢周令		已整改	
材料科学与工程学院 (材料楼 N2(3))	张勇		已整改	
材料科学与工程学院 (材料楼 N2(3))	张勇		整改中	关于实验室材料楼 N2(3)安全隐患整改计划情况说明 在 2026 年 4 月校级检查中,发现实验室材料楼 N2(3)存在氢气探头和氧气探头未启用的安全隐患,针对该安全隐患,实验室负责人已制定整改计划,已联系厂家维修中,但需要一定的周期,特此说明!
材料科学与工程学院 (材料楼 N2(3))	张勇		已整改	

化学与化工学院 (升华楼 431)	陈祥迎		已整改	
化学与化工学院 (升华楼 601)	文少方		已整改	
化学与化工学院 (升华楼 603)	文少方		已整改	
化学与化工学院 (升华楼 623)	吴雪平		已整改	
材料科学与工程学院 (材料楼 102)	杨新宇		整改中	关于实验室材料楼 102 安全隐患整改计划情况说明 在 2026 年 4 月校级检查中,发现实验室材料楼 102 存在氢气探头失效的安全隐患,针对该安全隐患,实验室负责人杨新宇已制定整改计划,已联系厂家维修中,但需要一定的周期,特此说明!

材料科学与工程学院 (材料楼 102)	杨新宇	 氧气钢瓶和可燃气体钢瓶混放	已整改	 氧气钢瓶和可燃气体钢瓶不混放
材料科学与工程学院 (材料楼 505)	罗来马	 氧气钢瓶和可燃气体钢瓶混放	已整改	 氧气钢瓶和可燃气体钢瓶不混放
材料科学与工程学院 (材料楼 710)	徐光青	 氧气钢瓶和可燃气体钢瓶混放	已整改	 氧气钢瓶和可燃气体钢瓶不混放
化学与化工学院 (升华楼 424)	尤扬恩	 氧气钢瓶和可燃气体钢瓶混放	已整改	 氧气钢瓶和可燃气体钢瓶不混放
化学与化工学院 (升华楼 715)	郭振国	 氧气钢瓶和可燃气体钢瓶混放	已整改	 氧气钢瓶和可燃气体钢瓶不混放

化学与化工学院 (升华楼 727)	朱元元	 未安装氢气探头	已整改	 已清理氢气瓶
化学与化工学院 (升华楼 727)	朱元元	 氧气钢瓶和可燃气体钢瓶混放	已整改	 氧气钢瓶和可燃气体钢瓶不混放
材料科学与工程学院 (材料楼 N206)	洪涛	 氧气管道使用球阀	整改中	关于实验室材料楼 N206 安全隐患整改计划情况说明 在 2026 年 4 月专项检查中, 发现实验室材料楼 N206 存在氧气管道使用球阀的安全隐患, 针对该安全隐患, 实验室负责人洪涛已制定整改计划, 已联系厂家维修中, 但需要一定的周期, 特此说明!
材料科学与工程学院 (材料楼 N206)	洪涛	 氧气钢瓶和可燃气体钢瓶混放	已整改	 氧气钢瓶和可燃气体钢瓶不混放
分析测试中心 (升华楼 102)	洪雨	 氧气管道使用球阀	已整改	 已换阀门

化学与化工学院 (升华楼 533 西)	刘超	 合肥工业大学 2026.04.13 15:16 施工区域 升华楼533西室 施工内容 氢气探头故障	已整改	
化学与化工学院 (升华楼 533 西)	刘超	 合肥工业大学 2026.04.13 15:12 施工区域 升华楼533西室 施工内容 氧气使用球阀	已整改	
材料科学与工程学院 (材料楼 N208)	徐晨曦	 合肥工业大学 2026.04.14 15:47 施工区域 材料科学与工程学院材料楼 N208室 施工内容 氧气瓶使用专用减压阀	已整改	
材料科学与工程学院 (材料楼 509)	吕珺	 合肥工业大学 2026.04.14 09:50 施工区域 材料楼509室 施工内容 氧气使用球阀	整改中	关于实验室材料楼509安全隐患整改计划情况说明 在2026年4月校级检查中,发现该实验室材料楼509存在氧气管道使用球阀的安全隐患,针对该安全隐患,实验室负责人吕珺已制定整改计划,已联系厂家维修中,但需一定的周期,特此说明!

材料科学与工程学院 (材料楼 509)	吕珺	 氧气钢瓶未使用专用仪表阀门	已整改	 氧气钢瓶使用专用仪表阀门
化学与化工学院 (升华楼 311)	郑亚荣	 氧气钢瓶未使用专用仪表阀门	已整改	 氧气钢瓶使用专用仪表阀门
化学与化工学院 (升华楼 415)	黄海舰	 氧气钢瓶未使用专用仪表阀门	已整改	 氧气钢瓶使用专用仪表阀门
化学与化工学院 (升华楼 703)	吴祥	 共性问题，钢瓶无效固定	已整改	 有效固定钢瓶
化学与化工学院 (升华楼 703)	吴祥	 氧气钢瓶未使用专用仪表阀门	已整改	 氧气钢瓶使用专用仪表阀门