

2026年6月实验室安全检查

2026年6月，实验室建设与设备管理处在校级巡查中发现化学与化工学院、土木与水利工程学院、仪器科学与光电工程学院、食品与生物工程学院、材料科学与工程学院实验室存在安全隐患，现将检查结果通报如下：


本次检查共发现隐患35个，主要存在问题：1、管控类化学品没按照规定存储 2、实验室内堆放杂物，实验室卫生脏乱 3、配电箱周围堆放杂物 4、气瓶没有按要求管理 5、废液暂存区设置不规范等等，具体情况见下表：

地点	负责人	隐患描述
化学与化工学院 (升华楼 409)	石琨	 <p>强氧化剂（五氧化二钒）与低闪点易燃液体（甲醇、乙酸乙酯）混放</p>
土木与水利工程学院 (土木楼 105)	王文静	 <p>氧气瓶用氩气表</p>
仪器科学与光电工程学院 (逸夫科教楼 1219-1)	钱金贵	 <p>观察窗被遮挡</p>
仪器科学与光电工程学院 (逸夫科教楼 1219-5)	徐苗	 <p>观察窗被遮挡</p>

<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 510)</p>	<p>胡繁</p>	 <p>接线板置地</p>
<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 903)</p>	<p>倪永升</p>	 <p>接线板置地且线路杂乱</p>
<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 902)</p>	<p>王兆明</p>	 <p>实验室分级分类不准确，有连续运行时间超过 24 小时的设备</p>
<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1003)</p>	<p>章建国</p>	 <p>配电箱下面堆满杂物</p>

<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1203)</p>	<p>许华建</p>	   <p>氢气瓶和氧气瓶混放，通风橱内堆满试剂，气瓶柜没有开</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 306)</p>	<p>秦海利</p>	 <p>实验室卫生脏乱差</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 404)</p>	<p>徐卫兵</p>	 <p>实验室内堆放杂物</p>

<p>化学与化工学院 (升华楼 404)</p>	<p>徐卫兵</p>	 <p>管控类化学品（甲苯）没按照规定存储</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 712)</p>	<p>夏磊</p>	 <p>配电箱下面存放纸箱</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 712)</p>	<p>夏磊</p>	 <p>配电箱保护盖缺失</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 725 东)</p>	<p>郑正</p>	 <p>管控类化学品（甲苯、三氯甲烷）未按照要求存储</p>


<p>化学与化工学院 (升华楼 715)</p>	<p>郭振国</p>	 <p>用矿泉水瓶存放试剂</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 705 西)</p>	<p>李明明</p>	 <p>废液收集桶桶盖未封闭，处于敞开状态</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 705 东)</p>	<p>朱成峰</p>	 <p>实验室卫生脏乱差</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 S2(5))</p>	<p>黄中月</p>	 <p>化学品存储不规范</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 S2(2))</p>	<p>夏永红</p>	 <p>实验室安全信息牌未更新</p>

<p>材料科学与工程学院 (材料楼 513)</p>	<p>陈雷</p>	 <p>化学品存储不规范</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 907)</p>	<p>宋晓辉</p>	 <p>气瓶未固定</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 505)</p>	<p>罗来马</p>	 <p>废液暂存区设置不规范，无防渗漏托盘</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 107)</p>	<p>刘大双</p>	 <p>气瓶管道连接不紧密</p>

<p>材料科学与工程学院 (材料楼 106)</p>	<p>杨新宇</p>	 <p>气瓶无标识牌，水池堵塞</p>
<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1110)</p>	<p>李宜明</p>	 <p>纸箱堆积太高易倒塌，配电箱下放易燃物</p>
<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1105)</p>	<p>肖桂然</p>	 <p>运行的设备旁边堆满杂物</p>

仪器科学与光电工程学院
(逸夫科教楼 1303)

胡俊涛



实验室未挂信息牌，气瓶未固定，气路无标牌