

2026 年 8 月实验室安全隐患整改

地点	负责人	隐患描述	是否 整改	整改结果
机械工程学院 (格物楼 103)	田明	 安全出口处放置机器设备，疏散通道不畅通	已整改	 保持安全出口畅通
机械工程学院 (格物楼 103)	田明	 插线板置地，未有效固定	已整改	 有效固定插线板
机械工程学院 (格物楼 103)	田明	 配电箱保护盖缺失	已整改	 配电箱加装保护盖
机械工程学院 (格物楼 111- (南))	王勇	 未更新新版实验室安全信息牌	已整改	 张贴新版实验室安全信息牌

机械工程学院 (格物楼 716)	田明	 配电箱下面存放纸箱	已整改	 将配电箱下面的纸箱移除
汽车与交通工程学院 (格物楼 213)	姜俊昭	 实验室观察窗被遮挡	已整改	 移除观察窗上面的遮挡物
电气与自动化工程学院 (高压楼高压大厅)	潘平	 安全逃生指示牌被物品遮挡	已整改	 移开遮挡物
电气与自动化工程学院 (高压楼高压大厅)	潘平	 插线板置地，为有效固定	已整改	 有效固定插线板

电气与自动化工程学院 (高压楼高压大厅)	潘平	 高温装置未张贴操作规程	已整改	 张贴操作规程
电气与自动化工程学院 (高压楼 703)	杨克荣	 废液桶敞口放置	已整改	 及时加盖密封
材料科学与工程学院 (材料楼 N215)	蒋阳	 气体钢瓶未固定	已整改	 有效固定气体钢瓶
材料科学与工程学院 (材料楼 808)	陈翌庆	 管式炉高温出气口与氧气瓶安全 距离不足	已整改	 更换氧气瓶的存储位置

材料科学与工程学院 (材料楼 906)	罗派峰	 存有易制爆（丙酮）化学品的试剂柜未上锁	已整改	 管控类化学品存放至双锁的试剂柜中
材料科学与工程学院 (材料楼 906)	罗派峰	 配电箱下面存放纸箱	已整改	 移除配电箱下面的纸箱
材料科学与工程学院 (材料楼 907)	宋晓辉	 电吹风使用完毕后未及时拔除电源插头	已整改	 电吹风使用完毕后及时拔除电源插头