2022年5月安全检查

单位	负责人	隐患描述
(地点)		
土木与水利工程学院 给排水实验室 (土木楼 104 室)	龚淼、王文静	加热设备摆放过于集中,散热不畅
土木与水利工程学院给排水实验室 (土木楼 105 室)	龚淼、王文静	下火毯摆放位置过低,不便使用

电气与自动化工程学院 (逸夫楼 103 室)	张兴	实验室布局不合理; 学习区和实验区未分隔
电气与自动化工程学院 (逸夫楼 103 室)	张兴	仪器设备堵塞疏散通道

电气与自动化工程学院 (逸夫楼 105 室)		实验室卫生环境差;实验室布局不合理;学习区和实验区未分隔
电气与自动化工程学院 (逸夫楼 105 室)		仪器设备堵塞疏散通道
资源与环境工程学院 (昇华楼北附楼 101 室)	徐利强	不要技电源

		接线板未使用新国标,不应固定在钢制结构上
资源与环境工程学院 (纬地楼北附楼 101 室)	徐利强	实验室内摆放大量杂物
资源与环境工程学院 (纬地楼北附楼 103-2 室)	马海春	线路布局杂乱,接线板串接且置于地面
资源与环境工程学院 (纬地楼北附楼 103-2 室)	马海春	实验室未张贴安全信息牌

资源与环境工程学院 (纬地楼 111 室)	谢巧勤	使用饮料瓶存放试剂未撕去原包装
资源与环境工程学院 (纬地楼 112 室)	朱承驻	配电箱无盖板

资源与环境工程学院 (纬地楼 112 室)	朱承驻	易燃易爆化学品存储柜附近堆放易燃物品
资源与环境工程学院 (纬地楼北附楼二楼走道)		走廊堆放设备和杂物

微电子学院 (翡翠科教楼 B 楼 4 层)		安全出口指示牌灯不亮,无疏散路线图(共性问题)
微电子学院 (翡翠科教楼 B401 室)	王墨林	维科技的力量 对公众自然发生的人员, 现在2010年 对公众的现在分类,现在2010年 对公众的现在分类,这个人员的人员。 对公众的现在分类,这个人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人
微电子学院 (翡翠科教楼 B401 室)	王墨林	水管施工现场枪钉外露,未做好安全防护

微电子学院 (翡翠科教楼 B401 室旁边) 安全出口指示牌灯不亮 (共性问题) 程技术研究中 微电子学院 (翡翠科教楼 B 楼 4 层西侧走廊楼道) 消防栓玻璃损坏

微电子学院 (翡翠科教楼 B 楼 4 层西侧走廊楼道) 楼道外堆放杂物,影响人员通行 合肥工业大学 电子科学与应用物理学院 实验室日常安全检查记录本 微电子学院 于永强 (翡翠科教楼 D403 室) 实验室安全自查信息记录不及时

微电子学院 (翡翠科教楼 D403 室)	于永强	消防设施无作用,建议移除(共性问题)
微电子学院 (翡翠科教楼 D405 室)	罗林保	信息牌脱落

微电子学院 (翡翠科教楼 D204 室)	刘平	电源箱被遮挡
微电子学院 (翡翠科教楼 D204 室)	刘平	大型设备未张贴操作规程
微电子学院 (翡翠科教楼 D202-2 室)	刘士兴	接线板置于地面

微电子学院 (翡翠科教楼 D202-2 室)	刘士兴	实验室地面破损
微电子学院 (翡翠科教楼 D202-2 室)	刘士兴	实验台物品摆放杂乱,实验室卫生环境差

微电子学院 (翡翠科教楼 D105 室)	桑磊	实验室观察窗被遮挡
微电子学院 (四号实验楼 115-2 室)	许俊	实验室配电箱缺少安全防护罩
微电子学院 (四号实验楼 115-2 室)	许俊	实验室安全自查信息记录不及时

微电子学院		
(四号实验楼 115-2 室)	许俊	管控类药品台账填写不完整
微电子学院 (四号实验楼 113 室	许俊	停用钢气瓶未加装安全帽

微电子学院 (四号实验楼 113 室	许俊	配电箱被遮挡
微电子学院 (四号实验楼 113 室门口旁)		紧急喷淋水阀处于常闭状态; 洗眼装置水柱喷出高度小于8厘米
微电子学院 (四号实验楼 111-2 室门口旁)		精密仪器实验室不宜配备干粉灭火器(宜配二氧化碳灭火器)

微电子学院 (四号实验楼 111-2 室门口旁)		实验室安全自查信息记录不及时
微电子学院 (四号实验楼 109-3 室)	吴春艳	废液存放区无警示线,无防渗漏托盘
微电子学院 (四号实验楼 109-3 室)	吴春艳	接线板置于地面

微电子学院 (四号实验楼 105 室)	陈士荣	气体钢瓶未固定
微电子学院 (四号实验楼 105 室)	陈士荣	实验室安全自查信息记录不及时

微电子学院 (四号实验楼 103-1 室)	陈士荣	氧气瓶专用安全阀不宜用于氮气瓶
软件学院 (翡翠科教楼 B809 室)	袁满	实验室安全信息牌脱落;安全出口指示牌倾斜

化学与化工学院六安路校区 (实验楼 524 室)	实验室无安全信息牌(共性问题)
化学与化工学院六安路校区 (实验楼 521 室)	废液桶未张贴废液标签;试剂空瓶未按规定收储
化学与化工学院六安路校区 (实验楼 524 室)	实验台面凌乱、环境卫生差

化学与化工学院六安路校区 (实验楼一楼)		废液桶未张贴废液标签
化学与化工学院六安路校区 (实验楼)		反应釜未张贴警示标志;设备无操作规程
汽车与交通工程学院(汽车环保技术研究院)	王再兴	实验室房顶破损

汽车与交通工程学院(汽车环保技术研究院)	王再兴	线缆穿越通道未加装盖板; 电源插座未有效固定; 设备连线接头裸露
汽车与交通工程学院(汽车环保技术研究院)	王再兴	实验室内存放杂物

汽车与交通工程学院(汽车环保技术研究院)	王再兴	气体管线无气体名称标识
汽车与交通工程学院(汽车环保技术研究院)	王再兴	实验室未张贴安全信息牌
工业与装备技术研究院 (斛兵楼 305 室)	胡颖	实验室内存放杂物

工业与装备技术研究院 (斛兵楼 305 室)	胡颖	实验室内存放杂物
工业与装备技术研究院 (斛兵楼 305 室)	胡颖	化学废液存储不规范
工业与装备技术研究院 (斛兵楼 305 室)	胡颖	废液桶未张贴废液标签;无防渗漏托盘

工业与装备技术研究院 (斛兵楼 403 室)	胡颖	实验室内存放杂物;环境卫生差;实验室内放置行军床
工业与装备技术研究院 (斛兵楼 403 室)	胡颖	实验设备妨碍通行
工业与装备技术研究院	胡颖	实验室未张贴安全信息牌(共性问题)

工业与装备技术研究院 (斛兵楼 407 室)	陈星	废液桶上未张贴废液标签; 化学废弃物暂存区无警示标识
工业与装备技术研究院 (斛兵楼 408 室)	李亨	实验室内存放杂物
工业与装备技术研究院 (斛兵楼 408 室)	李亨	管制类药品存储不规范

工业与装备技术研究院 (斛兵楼 410 室)	丁煦	实验室存放实验无关物品
工业与装备技术研究院 (斛兵楼 410 室)	丁煦	实验室存放实验无关物品