



2022 年 6 月安全检查

单位 (地点)	负责人	隐患描述
机械工程学院 (格物楼 114 室)	马培勇	 气体管路未标识气体名称

机械工程学院 (格物楼 114 室)	马培勇	 部分气体钢瓶未固定，气体管路未标识气体名称
机械工程学院 (格物楼 702 室)	樊文胜	 电源插座未有效固定

机械工程学院 (格物楼 702 室)	樊文胜	 实验室内堆放杂物
-------------------------------	------------	--

机械工程学院 (格物楼 723 室)	胡献国	急救药品过期
-------------------------------	------------	--

机械工程学院 (格物楼 723 室)	徐玉福	 药品泄漏未及时清理
-------------------------------	------------	---

机械工程学院 (格物楼 606 室)	邢献军	 插线板置于地面
-------------------------------	------------	--

汽车与交通工程学院热动楼 (第四实验室室)	孟顺， 汪陈芳	 急救药品过期
----------------------------------	--------------------	--

汽车与交通工程学院热动楼
(第四实验室室)

孟顺，
汪陈芳



灭火器压力异常（共性问题）

汽车与交通工程学院热动楼 (第四实验室室)	孟顺， 汪陈芳	 设备无操作规程
汽车与交通工程学院热动楼 (第八实验室室)	孟顺， 汪陈芳	 配电箱确少安全防护罩

汽车与交通工程学院热动楼 (第八实验室室)	孟顺， 汪陈芳	 设备无操作规程
----------------------------------	--------------------	---

汽车与交通工程学院热动楼 (第五实验室室)	孟顺， 汪陈芳	配电箱确少安全防护罩
汽车与交通工程学院热动楼楼道		安全出口指示牌灯不亮（共性问题）

汽车与交通工程学院
(格物楼 111 室)

汪洪波



插线板置于地面


食品与生物工程学院
食品学科楼 1211

姚日生



		 管控类危化品未按要求存储
食品与生物工程学院 食品学科楼 1209	陶伟	

		 管控类危化品未按要求存储
食品与生物工程学院 食品学科楼 1207	徐芳	 管控类危化品未按要求存储


食品与生物工程学院 食品学科楼 1205	许华建	 气体钢瓶未固定
食品与生物工程学院 食品学科楼 1205	许华建	 气瓶柜未启用泄露报警功能

食品与生物工程学院
食品学科楼 707

惠爱玲



氢气瓶未存入气瓶柜且气体状态标识与实际不符

食品与生物工程学院 食品学科楼 603	罗建平	 实验室中存放实验无关物品
食品与生物工程学院 食品学科楼 603	罗建平	 灭火器存放处没有按要求配备灭火器材

食品与生物工程学院 食品学科楼 603	罗建平	 实验用饮料瓶未除去原有标签并标注新标签
--------------------------------	------------	---

计算机与信息学院 翡翠科教 C 楼 201	黄友吉	 实验室渗水致墙体脱落
----------------------------------	------------	--