

2024年4月实验室隐患整改

单位（地点）	负责人	隐患描述	整改结果	整改措施
数学学院 (翡翠科教楼1501)	朱士信	 实验室环境卫生差	已整改	 已清理
数学学院 (翡翠科教楼1501)	朱士信	 实验室乱拉电源线	已整改	 已整理电源线

数学学院 (翡翠科教楼1503)	焦贤发	 实验室环境卫生差
-----------------------------	------------	---

数学学院 (翡翠科教楼1509)	檀结庆	 实验室环境卫生差
-----------------------------	------------	---

机械工程学院 (2 号实验楼 202)	张桂明	 实验室外存放实验无关物品
--------------------------------	------------	---

机械工程学院 (2 号实验楼 203)	庆振华	 实验室未张贴信息牌
--------------------------------	------------	--

机械工程学院 (2 号实验楼 208)	庆振华	 实验室未张贴安全信息牌
--------------------------------	------------	--

汽车与交通工程学院 (热动楼 102)	孟顺	 实验室钢气瓶倾倒	已整改	 已固定实验室钢气瓶
机械工程学院 (2 号实验楼 101)	张桂明	 实验室一楼大厅堆放待报废设备	未整改	 实验室一楼大厅堆放待报废设备

材料科学与工程学院 (材料楼 808-外)	陈翌庆	 废弃物暂存区无标识，废液桶无 废液标签，废液无防渗漏托盘	已整改	 废弃物暂存区已标识，废液桶已 张贴标签
材料科学与工程学院 (材料楼 N213)	蒋阳	 钢气瓶未固定	已整改	 已固定钢气瓶

材料科学与工程学院 (材料楼 N206)	洪涛	 加热设备离配电箱太近	已整改	 已搬移加热设备
材料科学与工程学院 (材料楼 N206)	洪涛	 钢气瓶未固定	已整改	 已固定钢气瓶

材料科学与工程学院 (材料楼 N206)	洪涛	 氧浓度监测报警器未正常工作	已整改	 氧浓度监测报警器已正常工作
材料科学与工程学院 (材料楼 902)	杜晓东	 信息牌门牌号码填写不准确	已整改	 已准确更新信息牌门牌号码

材料科学与工程学院 (材料楼 902)	杜晓东		已整改	情况说明 材料科学与工程学院正在向保卫处申请新的一批灭火器，正在协 商准备中。 特此说明 2024.5.8 已更换灭火器
材料科学与工程学院 (材料楼 N9(1))	苏海林		已整改	 已固定钢气瓶

机械工程学院 (机械楼115 西)	徐东镇	 插线板未固定
------------------------------	------------	--

机械工程学院 (机械楼108)	钱钧	 实验室拥挤，缺少安全通道
----------------------------	-----------	---