








2026 年元旦前实验室安全专项检查

地点	负责人	隐患描述
管理学院 (工程管理与智能制造研究中心 1013-1016)	周开乐	 插线板置地
微电子学院 (翡翠科教楼 B 楼 B414)	张天畅	 饮料瓶没撕标签
食品与生物工程学院 (食品学科楼 904)	王武	 实验室内办公区放置水杯
食品与生物工程学院 (食品学科楼 904)	王武	 实验室内未专门划分废液区，废液桶下无防渗漏托盘





<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1001)</p>	<p>章建国</p>	 <p>观察窗遮挡</p>
<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1003)</p>	<p>章建国</p>	 <p>危化品柜内有易制毒易制爆试剂，未落实双人双锁</p>
<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1012)</p>	<p>蔡皖豪</p>	 <p>密闭空间存放液氮未配置氧气传感器</p>
<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1012)</p>	<p>蔡皖豪</p>	 <p>电源箱未关闭</p>
<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1005)</p>	<p>孙汉巨</p>	 <p>插线板直接放置于地面未固定</p>

<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1009)</p>	<p>苏梦可</p>	 <p>密闭空间存放液氮未配置氧气传感器</p>
<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1109)</p>	<p>李宜明</p>	  <p>纸箱等杂物堆放杂乱</p>
<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1107)</p>	<p>周贤轩</p>	 <p>试剂瓶无有效标识</p>
<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1103)</p>	<p>杨柳</p>	 <p>配置溶液无有效标识</p>

化学与化工学院 (升华楼 319 东)	胡阳光	 <p>试剂瓶叠放</p>
化学与化工学院 (升华楼 423)	张大伟	  <p>试剂瓶破损，管控类药品未按要求管理</p>
化学与化工学院 (升华楼 421)	刘春华	 <p>观察窗被阻挡</p>
化学与化工学院 (升华楼 527)	郝文涛	 <p>配电箱下有杂物</p>
化学与化工学院 (升华楼 629)	杨保俊	 <p>实验室门口有遮挡物，气体管道无标识</p>

<p>化学与化工学院 (升华楼 631)</p>	<p>张旭</p>	 <p>配电箱旁有高温设备，高温设备旁边有杂物</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 727)</p>	<p>朱元元</p>	  <p>废弃化学品与生活垃圾混放，管控类化学品放置在敞口的柜中</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 712)</p>	<p>夏磊</p>	  <p>废液渗漏，矿泉水未撕标签</p>

<p>化学与化工学院 (升华楼 719)</p>	<p>晋冠平</p>	<div data-bbox="898 203 1278 546" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="898 566 1278 891" data-label="Image"> </div> <p>矿泉水桶未撕标签，实验台面杂乱</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 709 西)</p>	<p>李明明</p>	<div data-bbox="898 954 1278 1256" data-label="Image"> </div> <p>废液放置在配电箱下，废液和其他物品混放</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 705 东)</p>	<p>朱成峰</p>	<div data-bbox="887 1330 1292 1632" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="898 1659 1278 1962" data-label="Image"> </div> <p>通风橱杂乱，接线板悬挂</p>

<p>化学与化工学院 (综合楼 519)</p>	<p>刘超</p>	 <p>仪器设备上及旁边堆满了杂物</p>
<p>化学与化工学院 (综合楼 524)</p>	<p>刘超</p>	 <p>配电箱旁边有高温设备，下面有杂物</p>
<p>化学与化工学院 (综合楼 521)</p>	<p>刘超</p>	  <p>配电箱旁边放衣服，管控类药品未按照要求管理</p>





<p>食品与生物工程学院 (化工楼 301)</p>	<p>刘凤茹</p>	 <p>实验室阳台易燃杂物堆放，且有废试剂瓶</p>
<p>化学与化工学院 (化学化工楼 108)</p>	<p>李伸杰</p>	 <p>实验室信息牌信息不完整</p>
<p>化学与化工学院 (化学化工楼 405)</p>	<p>陈汪超</p>	 <p>实验室安全信息牌信息不完整</p>
<p>化学与化工学院 (化学化工楼 503)</p>	<p>郭福领</p>	 <p>电吹风使用完未拔</p>
<p>化学与化工学院 (化学化工楼 505)</p>	<p>张永亮</p>	 <p>实验室安全信息牌信息不完整</p>

<p>机械工程学院 (机械楼 115 西)</p>	<p>徐东镇</p>	<div data-bbox="887 219 1292 452" data-label="Image"> </div> <p>使用地插</p>
-------------------------------	------------	--

材料科学与工程学院 (材料楼 S1(1))	孙毅	 <p>气瓶未固定，插排直接置于地面</p>
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 217)	陈冬	 <p>氧气瓶与配电箱距离过近，安全距离小于 5 米</p>
资源与环境工程学院 (纬地楼北附楼附 102)	陈彤	 <p>违规晾晒私人物品（墙面悬挂衣物、毛巾），地面堆放杂物。</p>
资源与环境工程学院 (纬地楼北附楼附 101 内)	徐利强	 <p>插线板直接放置在易燃纸箱表面，且线路布置杂乱</p>
资源与环境工程学院 (理化楼 318)	李湘凌	 <p>管控类化学品未建立使用领取台账</p>

<p>土木与水利工程学院 (土木楼 207)</p>	<p>陈清</p>	 <p>化学试剂柜的锁具未发挥应有功能，不具备防盗能力</p>
<p>土木与水利工程学院 (土木楼 207)</p>	<p>陈清</p>	 <p>插线板属于老国标</p>
<p>土木与水利工程学院 (土木楼 201A)</p>	<p>王文静</p>	 <p>实验室内存有大量气瓶，未安装气体泄漏报警装置</p>
<p>土木与水利工程学院 (土木楼 101A)</p>	<p>陈清</p>	 <p>物品未及时归位</p>

<p>土木与水利工程学院 (土木楼 104)</p>	<p>王文静</p>	 <p>配电箱保护盖缺失</p>
<p>土木与水利工程学院 (土木楼 106)</p>	<p>王文静</p>	 <p>急救药箱中的药品已过期</p>
<p>土木与水利工程学院 (土木楼 105)</p>	<p>王文静</p>	 <p>插线板悬挂在设备旁，未有效固定</p>
<p>资源与环境工程学院 (纬地楼北附楼附 201-1)</p>	<p>李云霞</p>	 <p>配电箱下面作为废液暂存区，配电箱下面不能摆放易燃物品（纸箱）</p>
<p>资源与环境工程学院 (纬地楼北附楼附 201-1)</p>	<p>李云霞</p>	 <p>高压灭菌锅未张贴操作规程</p>

<p>资源与环境工程学院 (纬地楼 主 318)</p>	<p>汪方跃</p>	 <p>试剂瓶标签破损</p>
<p>土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 206)</p>	<p>赵卫平</p>	  <p>危化品记录台账已过期</p>
<p>土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 206)</p>	<p>赵卫平</p>	 <p>危废暂存区无警示线，未张贴标识，废液桶下面无防渗漏托盘，废液桶未张贴废液标签</p>
<p>土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 206)</p>	<p>赵卫平</p>	 <p>试剂瓶叠放</p>

<p>土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 210)</p>	<p>赵卫平</p>	 <p>配电箱保护盖缺失</p>
<p>土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 107)</p>	<p>赵卫平</p>	 <p>实验室内物品堆放杂乱无序</p>
<p>仪器科学与光电工程学院 (逸夫科教楼 1305)</p>	<p>胡雪峰</p>	   <p>逃生通道门被阻挡，电表箱附近堆放大量易燃物，气瓶未固定</p>

<p>仪器科学与光电工程学院 (逸夫科教楼 1302)</p>	<p>吕梅</p>	<div data-bbox="887 208 1292 463" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="887 486 1292 728" data-label="Image"> </div> <p>电表箱下堆放较多物品，气瓶管道未固定且管道老化</p>
<p>仪器科学与光电工程学院 (逸夫科教楼 1219-1)</p>	<p>钱金贵</p>	<div data-bbox="887 788 1292 1028" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="887 1048 1292 1310" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="887 1332 1292 1606" data-label="Image"> </div> <p>逃生门被遮挡，使用地面插座，灭火器过期未更新</p>
<p>仪器科学与光电工程学院 (科技楼 136)</p>	<p>李瑞君</p>	<div data-bbox="887 1682 1292 1986" data-label="Image"> </div> <p>消防栓被物品遮挡</p>

<p>仪器科学与光电工程学院 (科技楼 136)</p>	<p>李瑞君</p>	 <p>物品使用完毕后未归位，桌面卫生欠佳</p>
<p>仪器科学与光电工程学院 (科技楼 128)</p>	<p>黄强先</p>	 <p>存储试剂的试剂瓶未撕掉原标签，无试剂品名标签</p>
<p>仪器科学与光电工程学院 (科技楼 128)</p>	<p>黄强先</p>	 <p>实验台上物品摆放杂乱，利器未收纳到利器盒中</p>
<p>仪器科学与光电工程学院 (科技楼 128)</p>	<p>黄强先</p>	 <p>插线板放置于易燃物品（纸张）上面，插线板属于老国标</p>
<p>仪器科学与光电工程学院 (科技楼 128)</p>	<p>黄强先</p>	 <p>易制毒化学品（丙酮）未按照要求进行储存</p>