


2026 年 7 月实验室安全隐患整改



地点	负责人	隐患描述	是否整改	整改措施
管理学院 (科技楼 913 室)	李霄剑	 实验室房门未按规定装设观察窗	已整改	 房间改变用途不作为实验室
土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 210)	赵卫平	 高温设备上面摆放纸质台帐本	已整改	 移除高温设备上面的纸质台账本
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 718)	周跃飞	 观察窗被部分遮挡	已整改	 移开观察窗上面的遮挡物
电气与自动化工程学院 (高压楼 603)	李科杰	 插线板置地，且地面电源线杂乱缠绕堆放	已整改	 有效固定插线板，合理收纳地面上的电源线



电气与自动化工程学院 (高压楼 602)	李科杰	 配电箱下面存储纸箱（易燃物）	已整改  移开配电箱下面的易燃物
化学与化工学院 (升华楼 443)	冉瑾	  信息牌信息没有更新，配电箱下面放置易燃物和气瓶	已整改   信息牌信息已更新，清除配电箱下面放置易燃物和气瓶
微电子学院 (翡翠科教楼 D206)	刘波	 多种气体混放	已整改  已按要求分开多种气体

电气与自动化工程学院 (科教楼 B204)	戴雷	 观察窗被遮挡	已整改	 已清除观察窗遮挡)
食品与生物工程学院 (一号实验楼 210)	黄胜雄	 试剂没有标签	已整改	 试剂已贴标签
资源与环境工程学院 (斛兵楼 202)	陈星	 气瓶无状态牌	已整改	 气瓶已挂状态牌
材料科学与工程学院 (斛兵楼 108)	胡章贵	 气瓶在配电箱下面	已整改	 已搬移在配电箱下面气瓶
化学与化工学院 (升华楼 727)	朱元元	 一氧化碳气瓶未固定	已整改	 已有效固定气瓶



化学与化工学院 (升华楼 727)	朱元元	 插线板串接，插线板置于地面	已整改	 断开插线板串接，有效固定电源插座，不直接置于地面
化学与化工学院 (升华楼 727)	朱元元	 管控类化学品（丙酮）未按照要求存放	已整改	 按照管控类化学品存储要求存放
化学与化工学院 (升华楼 623)	吴雪平	 小标气瓶未固定	已整改	 已有效固定气瓶
化学与化工学院 (升华楼 429)	孙敏	 矿泉水瓶未撕掉原标签	已整改	 撕去原标签，张贴试剂品名标签
化学与化工学院 (升华楼 429)	孙敏	 配电箱紧邻马弗炉	已整改	 配电箱与马弗保持一定的安全距离

化学与化工学院 (升华楼 308)	薛敬哲	 管控类危化品（丙酮）未按要求存放	已整改	 按要求合理存放
化学与化工学院 (升华楼 308)	薛敬哲	 配电箱下存放易燃物（纸箱）	已整改	 移开配电箱下面的纸箱
化学与化工学院 (升华楼 310)	薛敬哲	 化学试剂叠放	已整改	 有序分类存放，不得叠放
化学与化工学院 (升华楼 314)	谢建晖	 实验室内存放矿泉水	已整改	 实验室内不存放饮食（矿泉水）
土木与水利工程学院 (建筑结构实验室结构 大厅)	武学周		已整改	

		 接线板串接且放置在地面，废固没有清理		 接线板已清理，废固已清理
材料科学与工程学院 (材料楼 501-外)	王岩	   气体管道连接不规范，气瓶未有效固定，管控类化学品未按规定储存	已整改	  气体管道按规范连接，气瓶已有效固定，管控类化学品按规范储存
电气与自动化工程学院 (高压楼大厅组合波旁边区域)	文韬	 插线板置地	已整改	 插线板不置地

电气与自动化工程学院 (高压楼 508)	文韬	 管控类化学品未按规定储存	已整改	 管控类化学品按规范储存
材料科学与工程学院 (材料楼 N301)	陈雷	 观察窗被遮挡	已整改	 不遮挡观察窗
材料科学与工程学院 (材料楼 N213)	蒋阳	 气瓶未固定	已整改	 气瓶有效固定
材料科学与工程学院 (材料楼 N208)	徐晨曦	 管控类化学品未按要求储存	已整改	 管控类化学品按要求储存
材料科学与工程学院 (材料楼 N207)	付健	 观察窗被遮挡	已整改	 不遮挡观察窗

材料科学与工程学院 (材料楼 N108)	罗来马		已整改	
材料科学与工程学院 (材料楼 N105)	朱继平		已整改	
材料科学与工程学院 (材料楼 907)	宋晓辉	 	已整改	 
材料科学与工程学院 (材料楼 906)	罗派峰		已整改	

材料科学与工程学院 (材料楼 710)	徐光青	 气体连接不规范	已整改	 气体连接规范
材料科学与工程学院 (材料楼 515)	罗派峰	 插线板置地	已整改	 插线板不置地
材料科学与工程学院 (材料楼 505)	罗来马	   插线板置地，废弃物暂存区不规范， 化学品混放	已整改	  插线板不置地，废液设置托盘， 化学品不混放

材料科学与工程学院 (材料楼 109)	罗来马	 实验室杂乱	已整改	 整理实验室
材料科学与工程学院 (材料楼 107)	罗来马	  实验室内摆放行军床，气体管道连接不紧密	已整改	  实验室内不摆放行军床；气体管道连接紧密
材料科学与工程学院 (材料楼 106)	杨新宇	 水龙头漏水	已整改	 修理水龙头
材料科学与工程学院 (材料楼 102)	杨新宇	 灭火器位置放置不合理	已整改	 灭火器位置放置合理