














2026 年 5 月实验室安全检查

| 地点 | 负责人 | 隐患描述 |
|--------------------------|-----|--|
| 资源与环境工程学院 (纬地楼 主 318) | 汪方跃 |  <p style="text-align: center;">钢气瓶未固定</p> |
| 资源与环境工程学院 (纬地楼 主 112) | 朱承驻 |  <p style="text-align: center;">插线板置地</p> |
| 机械工程学院 (格物楼 703) | 毕海林 |  <p style="text-align: center;">插线板置地</p> |
| 机械工程学院 (格物楼 623) | 祁风雷 |  <p style="text-align: center;">钢气瓶未固定</p> |
| 机械工程学院 (格物楼 101) | 田明 |  <p style="text-align: center;">钢气瓶未固定</p> |




| | | |
|------------------------------------|------------|---|
| <p>电气与自动化工程学院 (高压楼 703)</p> | <p>杨克荣</p> |  <p>气瓶管道连接不紧密</p> |
| <p>电气与自动化工程学院 (电学平房东 3)</p> | <p>万磊</p> |  <p>气瓶管道连接不紧密</p> |
| <p>材料科学与工程学院 (材料楼 511)</p> | <p>张勇</p> |  <p>实验室杂乱</p> |
| <p>材料科学与工程学院 (材料楼南附楼 S302)</p> | <p>管祥</p> |  <p>插线板距离水龙头过近，化学品摆放不规范</p> |

| | | |
|---------------------------------|------------|--|
| <p>材料科学与工程学院 (材料楼 S202)</p> | <p>黄志梅</p> |  <p>无实验室信息牌</p> |
| <p>材料科学与工程学院 (材料楼 N214)</p> | <p>蒋阳</p> |  <p>钢气瓶未固定</p> |
| <p>材料科学与工程学院 (材料楼 N213)</p> | <p>蒋阳</p> |  <p>电表箱裸露，气瓶距离电表箱过近</p> |
| <p>材料科学与工程学院 (材料楼 N208)</p> | <p>徐晨曦</p> |  <p>钢气瓶未固定</p> |
| <p>材料科学与工程学院 (材料楼 N108)</p> | <p>刘玉</p> |  <p>插线板置地</p> |

| | | |
|----------------------------------|------------|--|
| <p>材料科学与工程学院 (材料楼 N107)</p> | <p>刘君武</p> |  <p>钢气瓶未固定</p> |
| <p>材料科学与工程学院 (材料楼 N7(1))</p> | <p>徐光青</p> |  <p>钢气瓶未固定</p> |
| <p>材料科学与工程学院 (材料楼 907)</p> | <p>宋晓辉</p> |   <p>试剂无标签，插线板置地</p> |
| <p>材料科学与工程学院 (材料楼 810)</p> | <p>张发宝</p> |  <p>化学品摆放不规范</p> |

| | | |
|--------------------------------|------------|--|
| <p>材料科学与工程学院 (材料楼 710)</p> | <p>徐光青</p> |  <p>钢气瓶未有效固定</p> |
| <p>材料科学与工程学院 (材料楼 701)</p> | <p>张真</p> |  <p>实验室杂乱</p> |
| <p>材料科学与工程学院 (材料楼 109)</p> | <p>罗来马</p> |   <p>接线板电线破损，接线板置地</p> |
| <p>化学与化工学院 (升华楼 623)</p> | <p>吴雪平</p> |   <p>钢气瓶没有固定，钢气瓶放置在配电箱旁边</p> |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| <p>化学与化工学院 (升华楼 703)</p> | <p>吴祥</p> |  <p>危险化学品未按要求保管</p> |
| <p>仪器科学与光电工程学院 (逸夫科教楼 1306)</p> | <p>倪凡</p> |  <p>实验室卫生脏乱差</p> |
| <p>仪器科学与光电工程学院 (逸夫科教楼 1302)</p> | <p>吕梅</p> |  <p>插线板未有效固定</p> |
| <p>工业与装备技术研究院 (斛兵楼 408)</p> | <p>李亨</p> |  <p>配电箱下面摆放废液桶</p> |

| | | |
|---------------------------------|-----------|--|
| <p>工业与装备技术研究院 (斛兵楼 408)</p> | <p>李亨</p> |  <p>配电箱下面摆放高温加热设备</p> |
| <p>工业与装备技术研究院 (斛兵楼 204)</p> | <p>陈星</p> |  <p>易燃有机试剂瓶（甲醇）紧邻插线板</p> |
| <p>工业与装备技术研究院 (斛兵楼 204)</p> | <p>陈星</p> |  <p>试剂柜的钥匙未拔出</p> |
| <p>工业与装备技术研究院 (斛兵楼 204)</p> | <p>陈星</p> |  <p>配备试剂瓶上未张贴品名标签</p> |