


2025 年 12 月安全检查

地点	负责人	隐患描述
土木与水利工程学院 (土木楼 205)	王文静	 废液暂存区未粘贴废液标识
土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 109)	赵卫平	 实验垃圾未及时清理
电气与自动化工程学院 (高压楼 703)	杨克荣	 配备试剂无品名标签
电气与自动化工程学院 (高压楼 715)	杨克荣	 插线板置地

材料科学与工程学院 (材料楼 105)	罗来马	 <p>配电箱下面存储大量的气瓶，满瓶气瓶未加盖气瓶帽</p>
化学与化工学院 (升华楼 637)	罗云飞	 <p>未更换新安全信息牌</p>
化学与化工学院 (升华楼 710)	付明臣	 <p>废液桶敞口放置，矿泉水标签未撕</p>


化学与化工学院 (升华楼 719)	晋冠平	 <p>矿泉水标签没撕，试剂瓶破损</p>
化学与化工学院 (升华楼 709 西)	李明明	 <p>试剂瓶无标签，试剂瓶倾倒</p>
化学与化工学院 (升华楼 705 西)	李明明	 <p>矿泉水没撕标签，实验台摆放杂乱</p>
化学与化工学院 (升华楼 703)	吴祥	 <p>配电箱旁边有钢气瓶和废纸箱</p>

化学与化工学院 (综合楼 106)	刘超	<p>配电箱下面是高温设备，高温设备旁边有纸箱</p>
材料科学与工程学院 (材料楼 N1(4))	夏永红	<p>实验室内超量存放易燃液体（油罐）</p>
材料科学与工程学院 (材料楼 N1(4))	夏永红	<p>高温高压设备上面未张贴安全警示标识和操作规程</p>
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 217)	陈冬	<p>试剂瓶上面的标签已过期</p>

资源与环境工程学院 (纬地楼 主 217)	陈冬	 <p>配电箱下面摆放助燃性气体钢瓶</p>
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 215A)	崔康平	 <p>实验室未更新新版实验室安全信息牌</p>
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 318)	汪方跃	 <p>气体钢瓶未有效固定</p>
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 727)	陈天虎	 <p>实验室安全信息牌填写不完整（无分级信息和实验室房间号）</p>

资源与环境工程学院
(纬地楼 主 727)

陈天虎



配电箱下面摆放气体钢瓶