









2026年5月实验室安全隐患整改

单位（地点）	负责人	隐患描述	是否整改	整改结果
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 318)	汪方跃	 气瓶未固定	已整改	 有效固定气瓶
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 112)	朱承驻	 插线板置地	已整改	 插线板不置地
机械工程学院 (格物楼 703)	毕海林	 插线板置地	已整改	 插线板不置地
机械工程学院 (格物楼 623)	祁风雷	 气瓶未固定	已整改	 有效固定气瓶

<p>机械工程学院 (格物楼 101)</p>	<p>田明</p>	 <p>气瓶未固定</p>	<p>已整改</p>	 <p>有效固定气瓶</p>
<p>电气与自动化工程学院 (高压楼 703)</p>	<p>杨克荣</p>	 <p>气瓶管道连接不紧密</p>	<p>已整改</p>	 <p>气瓶管道连接处加卡箍</p>
<p>电气与自动化工程学院 (电学平房东 3)</p>	<p>万磊</p>	 <p>气瓶管道连接不紧密</p>	<p>已整改</p>	 <p>气瓶管道连接处加卡箍</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 511)</p>	<p>张勇</p>	 <p>实验室杂乱</p>	<p>已整改</p>	 <p>整理实验室</p>

<p>材料科学与工程学院 (材料楼南附楼 S302)</p>	<p>咎祥</p>	 <p>插线板距离水龙头过近，化学品摆放不规范</p>	<p>已整改</p>	 <p>插线板远离水龙头，化学品摆放规范</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 S202)</p>	<p>黄志梅</p>	 <p>无实验室信息牌</p>	<p>已整改</p>	 <p>添加实验室信息牌</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 N214)</p>	<p>蒋阳</p>	 <p>气瓶未固定</p>	<p>已整改</p>	 <p>气瓶有效固定</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 N213)</p>	<p>蒋阳</p>	 <p>电表箱裸露，气瓶距离电表箱过近</p>	<p>已整改</p>	 <p>电表箱加配盖，调整气瓶与电表箱的距离</p>

<p>材料科学与工程学院 (材料楼 N208)</p>	<p>徐晨曦</p>	 <p>气瓶未固定</p>	<p>已整改</p>	 <p>气瓶有效固定</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 N108)</p>	<p>罗来马</p>	 <p>插线板置地</p>	<p>已整改</p>	 <p>插线板不置地</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 N107)</p>	<p>刘君武</p>	 <p>气瓶未固定</p>	<p>已整改</p>	 <p>气瓶有效固定</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 N7(1))</p>	<p>徐光青</p>	 <p>气瓶未固定</p>	<p>已整改</p>	 <p>气瓶有效固定</p>

<p>材料科学与工程学院 (材料楼 907)</p>	<p>宋晓辉</p>	  <p>试剂无标签，插线板置地</p>	<p>已整改</p>	  <p>试剂贴标签，插线板不置地</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 810)</p>	<p>张发宝</p>	 <p>化学品摆放不规范</p>	<p>已整改</p>	 <p>化学品摆放规范</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 710)</p>	<p>徐光青</p>	 <p>气瓶未有效固定</p>	<p>已整改</p>	 <p>气瓶有效固定</p>

<p>材料科学与工程学院 (材料楼 701)</p>	<p>张真</p>	 <p>实验室杂乱</p>	<p>已整改</p>	 <p>整理实验室</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 109)</p>	<p>罗来马</p>	  <p>接线板电线破损，接线板置地</p>	<p>已整改</p>	  <p>更换接线板，接线板不置地</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 623)</p>	<p>吴雪平</p>	  <p>钢气瓶没有固定，钢气瓶放置在配电箱旁边</p>	<p>已整改</p>	  <p>钢气瓶已固定，钢气瓶放置搬离配电箱旁</p>

<p>化学与化工学院 (升华楼 703)</p>	<p>吴祥</p>	 <p>危险化学品未按要求保管</p>	<p>已整改</p>	 <p>危险化学品已按要求保管</p>
<p>仪器科学与光电工程学院 (逸夫科教楼 1306)</p>	<p>倪凡</p>	 <p>实验室卫生脏乱差</p>	<p>已整改</p>	 <p>整理实验室环境</p>
<p>仪器科学与光电工程学院 (逸夫科教楼 1302)</p>	<p>吕梅</p>	 <p>插线板未有效固定</p>	<p>已整改</p>	 <p>有效固定插线板</p>
<p>材料科学与工程学院 (斛兵楼 408)</p>	<p>李亨</p>	 <p>配电箱下面摆放废液桶</p>	<p>已整改</p>	 <p>更换废液桶存储位置，远离配电箱</p>

<p>材料科学与工程学院 (斛兵楼 408)</p>	<p>李亨</p>	 <p>配电箱下面摆放高温加热设备</p>	<p>已整改</p>	 <p>更换高温加热设备位置，远离配电箱</p>
<p>资源与环境工程学院 (斛兵楼 204)</p>	<p>陈星</p>	 <p>易燃有机试剂瓶（甲醇）紧邻插线板</p>	<p>已整改</p>	 <p>易燃有机物试剂远离插线板</p>
<p>资源与环境工程学院 (斛兵楼 204)</p>	<p>陈星</p>	 <p>试剂柜的钥匙未拔出</p>	<p>已整改</p>	 <p>试剂柜未使用时，应及时将钥匙拔出</p>
<p>资源与环境工程学院 (斛兵楼 204)</p>	<p>陈星</p>	 <p>配备试剂瓶上未张贴品名标签</p>	<p>已整改</p>	 <p>配备试剂瓶上张贴品名标签</p>