

2025年12月安全隐患整改

地点	负责人	隐患描述	是否整改	整改结果
土木与水利工程学院 (土木楼 205)	王文静	 废液暂存区未粘贴标识	已整改	 已粘贴废液暂存区标识
土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 109)	赵卫平	 实验垃圾未及时清理	已整改	 已及时清理实验垃圾

电气与自动化工程学院 (高压楼 703)	杨克荣	 <p>配备试剂无品名标签</p>	已整改	 <p>已张贴品名标签</p>
电气与自动化工程学院 (高压楼 715)	杨克荣	 <p>插线板置地</p>	已整改	 <p>有效固定插线板</p>


<p>材料科学与工程学院 (材料楼 105)</p>	<p>罗来马</p>	 <p>配电箱下面存储大量的气瓶，满屏气瓶未加盖气瓶帽</p>	<p>已整改</p>	 <p>移走配电箱下面的钢瓶，给钢瓶加盖气瓶帽</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 637)</p>	<p>罗云飞</p>	 <p>未更换新版安全信息牌</p>	<p>已整改</p>	 <p>已更换新版安全信息牌</p>

<p>化学与化工学院 (升华楼 719)</p>	<p>晋冠平</p>	 <p>矿泉水标签没撕，试剂瓶破损</p>	<p>已整改</p>	  <p>矿泉水已撕标签且粘贴新的试剂标签，破损试剂瓶已放垃圾暂存区待回收</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 709 西)</p>	<p>李明明</p>	 <p>试剂瓶无标签，试剂瓶倾倒</p>	<p>已整改</p>	 <p>已整理试剂瓶</p>

化学与化工学院 (升华楼 705 西)	李明明	 矿泉水没撕标签，实验台摆放杂乱	已整改	 已清理实验台
化学与化工学院 (升华楼 703)	吴祥	 配电箱旁边有钢气瓶和废纸箱	已整改	 已清理配电箱旁钢气瓶和废纸箱
化学与化工学院 (综合楼 106)	刘超	 配电箱下面是高温设备，高温设备旁边有纸箱	已整改	 高温设备已搬离配电箱，已清理纸箱

材料科学与工程学院 (材料楼 N1(4))	夏永红	 实验室内超量存放易燃液体（油罐）	已整改	 根据实验室面积适量存储易燃液体
材料科学与工程学院 (材料楼 N1(4))	夏永红	 高温高压设备上面未张贴安全警示标识和操作规程	已整改	 高温高压设备上面已张贴安全警示标识和操作规程
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 217)	陈冬	 试剂瓶上面的标签已过期	已整改	 撕掉旧标签，重新张贴新标签

资源与环境工程学院 (纬地楼 主 217)	陈冬	 <p>配电箱下面摆放助燃性气体钢瓶</p>	已整改	 <p>移走配电箱下面的助燃性气体钢瓶</p>
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 215A)	崔康平	 <p>实验室未更新新版实验室安全信息牌</p>	已整改	 <p>已更新新版实验室安全信息牌</p>
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 318)	汪方跃	 <p>气体钢瓶未有效固定</p>	已整改	 <p>已有效固定气体钢瓶</p>

资源与环境工程学院 (纬地楼 主 727)	陈天虎	 <p data-bbox="743 573 1291 652">实验室安全信息牌 填写不完整（无分级信息 和实验室房间号）</p>	已整改	 <p data-bbox="1475 598 1933 630">将实验室信息牌上面的信息补充完整</p>
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 727)	陈天虎	 <p data-bbox="855 990 1179 1022">配电箱下面摆放气体钢瓶</p>	已整改	 <p data-bbox="1520 990 1888 1022">已移走配电箱下面的气体钢瓶</p>