

2023年10月安全隐患整改

单位（地点）	负责人	隐患描述	是否整改	整改结果
材料科学与工程学院 (西教学楼 406)	崔接武	 管控类化学品放到通风橱内	已整改	 已按要求合理存放
材料科学与工程学院 (西教学楼 406)	崔接武	 实验室卫生脏乱差	已整改	 合理规划摆放实验室药品，及时清扫实验室卫生

材料科学与工程学院 (西教学楼 406)	崔接武	 试剂瓶叠放	已整改	 已有序分类存放
材料科学与工程学院 (材料楼 909)	刘节华	 废弃物暂存区无标识，废液无防渗漏托盘	已整改	 暂存区张贴警示标识, 配备防遗洒、防渗漏设施

材料科学与工程学院 (材料楼 909)	刘节华	 插线板置于地面	已整改	 已有效固定电源插座在柜边
材料科学与工程学院 (材料楼 905)	项宏发	 化学试剂无品名标签	已整改	 已张贴试剂品名标签

材料科学与工程学院 (材料楼 905)	项宏发	 小气体钢瓶未固定，无状态牌	已整改	 已固定气瓶，配备气瓶状态牌
材料科学与工程学院 (西教学楼 404)	崔接武	 钢气瓶无状态牌	已整改	 已配备钢气瓶状态牌

材料科学与工程学院 (西教学楼 404)	崔接武	 钢气瓶阀门未归零	已整改	 关闭钢气瓶阀后，将使用的气体完全排空再关闭钢气瓶
材料科学与工程学院 (西教学楼 404)	崔接武	 加热设备无安全警示标识	已整改	 加热设备周边醒目位置张贴有高温警示标识

材料科学与工程学院 (西教学楼 404)	崔接武	 通风橱内摆放大量药品	已整改	 移除通风橱内药品
土木与水利工程学院 (土木楼 103)	王文静	 加热设备无操作规程	已整改	 加热设备周边醒目位置张贴安全操作规程

土木与水利工程学院 (土木楼 513)	肖淑霞	 钢气瓶未固定	已整改	 已固定钢气瓶
土木与水利工程学院 (土木楼 513)	肖淑霞	 钢气瓶无状态牌	已整改	 配备钢气瓶状态牌

土木与水利工程学院 (土木楼 203)	王文静	 加热设备无安全警示标识	已整改	 加热设备周边醒目位置张贴有高温警示标识
土木与水利工程学院 (土木楼 203)	王文静	 加热设备无操作规程	已整改	 加热设备周边醒目位置张贴有安全操作规程

土木与水利工程学院 (土木楼 105)	王文静	 实验器皿摆放在烘箱边缘，易坠落	已整改	 已移去烘箱边缘处实验器皿
土木与水利工程学院 (土木楼 105)	王文静	 废液桶敞口放置	已整改	 废液桶已盖上桶盖

土木与水利工程学院 (土木楼 105)	王文静	 化学试剂无品名标签	已整改	 张贴试剂品名标签
材料科学与工程学院 (西教学楼 407)	钟志宏	 废弃物暂存区无标识，废液无防渗漏托盘	已整改	 暂存区张贴警示标识，配备防遗洒、防渗漏设施

材料科学与工程学院 (西教学楼 407)	钟志宏	管控类化学品未按规定存放	已整改	已按要求合理存放
---------------------------------	------------	--	------------	---