

2022 年 10 月安全检查

单位 (地点)	负责人	隐患描述
化学与化工学院 (升华楼 707 西)	冯乙巳	 实验室信息牌信息不完整
化学与化工学院 (升华楼 518)	魏凤玉	 未按要求配备急救药箱

化学与化工学院 (升华楼 531)	刘超	 实验室用一次性纸杯作实验容器
化学与化工学院 (升华楼 531)	刘超	 实验室内堆放杂物且废液存放混乱
化学与化工学院 (升华楼 527)	郝文涛	 实验室内堆放杂物

化学与化工学院 (升华楼 527)	郝文涛	 消防器材存放位置不合理
化学与化工学院 (升华楼 403)	徐卫兵	 接线板未固定
化学与化工学院 (升华楼 403)	徐卫兵	 钢气瓶未固定

化学与化工学院 (升华楼 629)	王百年	 气体管路无名称标识
化学与化工学院 (升华楼 727)	朱元元	 钢气瓶未固定
化学与化工学院 (升华楼 727)	朱元元	 废液桶敞口放置且无废液标签

化学与化工学院 (升华楼 631)	韩效钊	 急救药箱放置位置不合理
物理学院 (4 号实验楼 112-1)	杨远俊	 管式炉无操作规程
物理学院 (4 号实验楼 112-2)	杨远俊	 设备放在凳子上

物理学院 (4 号实验楼 112-2)	杨远俊	 配备试剂无品名标识
微电子学院 (4 号实验楼 107-2)	王莉	 非氧气钢瓶使用氧气阀门
微电子学院 (4 号实验楼 107-2)	王莉	 非氧气钢瓶使用氧气阀门

		配电箱无盖板
微电子学院 (4 号实验楼 107-2)	王莉	 配电箱被遮挡
微电子学院 (4 号实验楼 107-2)	王莉	 气体管路无标识

微电子学院 (4 号实验楼 107-2)	王莉	 化学试剂未张贴标签
微电子学院 (4 号实验楼一进门)	罗林保	 非氧气钢瓶使用氧气阀门
微电子学院 (4 号实验楼 103-1)	吴春艳	

		非氧气钢瓶使用氧气阀门
微电子学院 (翡翠科教楼 D 楼 D202-2)	刘士兴	 实验台上物品摆放杂乱
微电子学院 (翡翠科教楼 D 楼 D204)	刘平	 电源插座置于地面且未固定