

2022年12月安全检查

单位 (地点)	安全责任人	隐患描述
材料科学与工程学院 (成型实验室锻压车间)	薛克敏	 实验室无安全信息牌
材料科学与工程学院 (成型实验室锻压车间)	薛克敏	 电动自行车在实验室内充电
材料科学与工程学院 (材料楼N215)	蒋阳	 易制爆化学品未按规定存放

材料科学与工程学院 (材料楼N215)	蒋阳	 易制毒化学品未按规定存放
材料科学与工程学院 (材料楼S2(2))	夏永红	 化学试剂无品名标签
材料科学与工程学院 (材料楼S2(2))	夏永红	 品名标签不规范
材料科学与工程学院 (材料楼S2(4))	刘宁	 加热设备无操作规程

材料科学与工程学院 (材料楼S2(4))	刘宁	 气体钢瓶未固定
材料科学与工程学院 (材料楼512)	闫健	 废弃物暂存区无标识
材料科学与工程学院 (材料楼701)	张真	 缺少安全操作规程
材料科学与工程学院 (材料楼N7(1))	徐光青	 废弃物暂存区无标识，废液无防渗漏托盘

材料科学与工程学院 (材料楼909)	刘节华	 废弃物暂存区无标识，废液无防渗漏托盘
材料科学与工程学院 (材料楼912)	陈超	 非氧气气瓶使用氧气阀门
(材料楼912)	陈超	 配电箱无盖板
材料科学与工程学院 (材料楼912)	陈超	 废弃物暂存区无标识

材料科学与工程学院 (材料楼902)	杜晓东	 废弃物暂存区无标识，废液无防渗漏托盘
材料科学与工程学院 (西教学楼404)	崔接武	 气体性质标识不正确
材料科学与工程学院 (西教学楼404)	崔接武	 化学试剂无品名标签

材料科学与工程学院 (西教学楼404)	崔接武	 废弃物暂存区无标识，废液无防渗漏托盘
管理学院 (1016)	周开乐	 部分用电柜缺少安全警示标识
管理学院 (1016)	周开乐	 接线板置于地面