



2025 年 6 月安全隐患整改

单位（地点）	负责人	隐患描述	是否整改	整改结果
化学与化工学院 (升华楼 631)	张旭	 废液无防渗漏托盘	已整改	 已配备防遗洒、防渗漏设施
化学与化工学院 (升华楼 631)	张旭	 配制试剂无品名标签	已整改	 已张贴试剂品名标签
化学与化工学院 (升华楼 623)	吴雪平	 部分气瓶无状态牌	已整改	 已配备气瓶状态牌
化学与化工学院 (升华楼 617)	吴雪平	 废液无防渗漏托盘，废弃物暂存区无标识	已整改	 暂存区已张贴警示标识，已配备防遗洒、防渗漏设施

化学与化工学院 (升华楼 617)	吴雪平	 破损量筒放置在试剂架上	已整改	 已收储到废旧玻璃暂存箱
电气与自动化工程学院 (高压楼 701)	还献华	 配备试剂无品名标签	已整改	 已张贴试剂品名标签
电气与自动化工程学院 (高压楼 701)	还献华	 配备试剂无品名标签	已整改	 已张贴试剂品名标签
电气与自动化工程学院 (高压楼 701)	还献华	 用饮料瓶存放试剂	已整改	 撕去原标签，张贴药品品名标签

电气与自动化工程学院 (高压楼 703)	还献华	 化学试剂无品名标签	已整改	 已张贴试剂品名标签
电气与自动化工程学院 (高压楼大厅组合波旁边区域)	文韬	 插线板置于地面且未固定	已整改	 已有效固定电源插座
化学与化工学院 (升华楼 309)	李毅	 钢气瓶未固定	已整改	 已固定钢气瓶